

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

(ഹാജർ :സന്ദീപ്.കെ.ജി)

സംഗ്രഹം

വിഷയം : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശഭരണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ
ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല സാങ്കേതിക
സമിതിയിലേക്ക് External Quality Monitor-മാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഉത്തരവ് നമ്പർ LSGD/PD/11216/2025-DB4 തീയതി: 06-07-2026

- പരാമർശം:
- 1) സർക്കാർ സർക്കുലർ നം: DB2/392/2024-LSGD-Part(1) തീയതി 29/11/2024
 - 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ തീയതി 15/04/2025
 - 3) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്
തീയതി 07/05/2025
 - 4) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ നം: LSGD/PD/31595/2024-DB4 തീയതി 07/01/2026

ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകൾ
യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
തദ്ദേശ ഭരണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൂചന 1
സർക്കുലർ പ്രകാരം ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഒരു
ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയിൽ
ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഒരു External Technical Expert,
പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. External Technical Expert
നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി താല്പര്യമുള്ള, വിരമിച്ച സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ /എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുടെ ഒരു പാനൽ, തസ്വഭവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്
ടി സർക്കുലറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂചന(3) പ്രകാരം ജില്ലാ തല സാങ്കേതിക സമിതിയിലേക്ക് 20
പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി External Quality Monitor മാരുടെ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവായിരുന്നു.
പ്രസ്തുത പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീ.നളിനചന്ദ്രൻ.വി, ശ്രീമാൻ സുലി.കെ.എ എന്നീ രണ്ട് പേർ
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും,
ഗുണനിലവാര പരിശോധന സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പ്രസ്തുത പാനൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ
പ്രകാരം സൂചന(4) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച അപേക്ഷകരിൽ
നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിരമിച്ച സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാരായ ശ്രീമതി.ബീന.എ, ശ്രീ.
മുഹമ്മദ്.എ, ശ്രീ.ദിവാകരൻ.കെ, ശ്രീ.സാലി.ടി.ഐ എന്നിവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയും,
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാനലിലെ മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച രണ്ടു പേരെ ഒഴിവാക്കിയും EQM പാനൽ
പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്രകാരം ജില്ലാ തല സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചുവടെ പറയുന്ന External Quality Monitor മാരുടെ പാനൽ

രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

- 1) ശ്രീ. കെ.എസ്.ശശികുമാർ, കൈപ്പള്ളിൽ ഹൗസ്, ഭാവന നഗർ-91, കടപ്പാക്കട, കൊല്ലം-691008
- 2) ശ്രീ. മണികണ്ഠകുമാർ ടി., പൂങ്കാവനം, എച്ച്.എം.സി. കോളനി, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം-679571
- 3) ശ്രീ. സി.രജീവൻ, രാഗശ്രീ, പാലയാട്, തലശ്ശേരി-670661
- 4) ശ്രീമതി.പി.ജി.ഗിരിജാദേവി, കൃഷ്ണഗിരി, വളവി റോഡ്, ചെമ്പമുക്ക്, തൃക്കാക്കര പി.ഒ, കൊച്ചി-682021
- 5) ശ്രീമതി. ടി.എൻ.മിനി, തൊടത്തിൽ ഹൗസ്, 33/ഹാപ്പി ഹോംസ്, ഇരിങ്ങാൾ പി.ഒ.-683548
- 6) ശ്രീ. ബാബുജൻ വി.എ., വിളാകം പുരയിടം, ചിറ്റൂർ മുറി, ഡോക്ടേഴ്സ് ലെയിൻ, പത്തനംതിട്ട പി.ഒ.-689645
- 7) ശ്രീ. എസ്.അൻവർ ഹുസൈൻ, മേടയിൽ, എം.ആർ.എ 107B, മണ്ണാമൂല, പേരൂർക്കട പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695005
- 8) ശ്രീ. എസ്.ചന്ദ്രകുമാർ, സ്വരലയ, ടി.സി.52/683/1, പൂഴിക്കുന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695019
- 9) ശ്രീ. സാബു കെ. ഫിലിപ്പ്, കുടക്കച്ചിറ, ഹൗസ് നം:13/2119, ഗോൾഫ് ലിങ്ക് റോഡ്, മലാപറമ്പ, കോഴിക്കോട്-673009
- 10) ശ്രീമതി. രേണുക കെ., കാർത്തിക, ടെമ്പിൾ ലെയിൻ, രവിപുരം, എറണാകുളം
- 11) ശ്രീ. ബാബുരാജ് പി.എസ്., പുറക്കാട്ടിൽ ഹൗസ്, 110 കെവി സബ്സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പാലപ്പുറം പി.ഒ., ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്-679103
- 12) ശ്രീ. എ.മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, അരീക്കൽ, ചെലവൂർ പി.ഒ., കോഴിക്കോട്-673571
- 13) ശ്രീ. സിനിലാൽ ജി., ശ്രീഗോവിന്ദം, എ.ആർ.എ-167, തോപ്പിൽകടവ്, കൊല്ലം-691012
- 14) ശ്രീ. കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരം, അന്തൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, അന്തൂർ, പയ്യന്നൂർ-670307
- 15) ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ കെ., സുനിൽ ഭവൻ, മൈലക്കാട് പി. ഒ., കൊല്ലം-691571
- 16) ശ്രീ. മോഹൻ ഐ.കെ., ജ്യോതിസ്, കണ്ണത്ത ലെയിൻ, മുതുവറ, തൃശൂർ
- 17) ശ്രീമതി. ജെസ്സി ഇ.എസ്., അറയ്ക്കൽ ഹൗസ്, പാറക്കാട്ട് ക്ഷേത്രം റോഡ്, ചെമ്പമുക്ക്, തൃക്കാക്കര പി.ഒ, കൊച്ചി-682021
- 18) ശ്രീ. നഹാസ് എൻ.എം., 17/11D, ബ്ലായിക്കടവ് റോഡ്, ചേരാനല്ലൂർ, കൊച്ചി-682034
- 19) ശ്രീമതി.ബീന.എ, പുളിയണ്ണവിൽ, ഇഞ്ചുവിള പി.ഒ, പെരിനാട്, കൊല്ലം 691601
- 20) ശ്രീ. മുഹമ്മദ്.എ, 14/308, ബ്ലോസംസ്, മുട്ടഞ്ചേരി പി.ഒ, നരിക്കുനി, കോഴിക്കോട്-673585
- 21) ശ്രീ.ദിവാകരൻ.കെ, കൊട്ടാരത്ത്, തേവള്ളി പി.ഒ, കൊല്ലം 691009

22) ശ്രീ.സാലി.ടി.ഐ, ഷാലിമാർ, കൊല്ലക്കടവ് പി.ഓ, ആലപ്പുഴ 690509

Sandeep K G
CHIEF ENGINEER

പകർപ്പ്:

- 1. External Quality Monitor പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർമാർക്ക്
- 2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ-ഐ.കെ.എം., CMLRRP 2.0 MIS-ൽ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിന്
- 3. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഇ.ഡബ്ല്യൂ. സെക്ഷൻ